






"gain0-shaper0-dac0.dat" using 3
"gain0-shaper0-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper0-dac1500.dat" using 3
"gain0-shaper0-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper0-dac2500.dat" using 3
"gain0-shaper0-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper1-dac0.dat" using 3
"gain0-shaper1-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper1-dac1500.dat" using 3
"gain0-shaper1-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper1-dac2500.dat" using 3
"gain0-shaper1-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper3-dac0.dat" using 3
"gain0-shaper3-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper3-dac1500.dat" using 3
"gain0-shaper3-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper3-dac2500.dat" using 3
"gain0-shaper3-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper5-dac0.dat" using 3
"gain0-shaper5-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper5-dac1500.dat" using 3
"gain0-shaper5-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper5-dac2500.dat" using 3
"gain0-shaper5-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper7-dac0.dat" using 3
"gain0-shaper7-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper7-dac1500.dat" using 3
"gain0-shaper7-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain0-shaper7-dac2500.dat" using 3
"gain0-shaper7-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper0-dac0.dat" using 3
"gain1-shaper0-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper0-dac1500.dat" using 3
"gain1-shaper0-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper0-dac2500.dat" using 3
"gain1-shaper0-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper1-dac0.dat" using 3
"gain1-shaper1-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper1-dac1500.dat" using 3
"gain1-shaper1-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper1-dac2500.dat" using 3
"gain1-shaper1-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper3-dac0.dat" using 3
"gain1-shaper3-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper3-dac1500.dat" using 3
"gain1-shaper3-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper3-dac2500.dat" using 3
"gain1-shaper3-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper5-dac0.dat" using 3
"gain1-shaper5-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper5-dac1500.dat" using 3
"gain1-shaper5-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper5-dac2500.dat" using 3
"gain1-shaper5-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper7-dac0.dat" using 3
"gain1-shaper7-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper7-dac1500.dat" using 3
"gain1-shaper7-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain1-shaper7-dac2500.dat" using 3
"gain1-shaper7-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper0-dac0.dat" using 3
"gain2-shaper0-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper0-dac1500.dat" using 3
"gain2-shaper0-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper0-dac2500.dat" using 3
"gain2-shaper0-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper1-dac0.dat" using 3
"gain2-shaper1-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper1-dac1500.dat" using 3
"gain2-shaper1-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper1-dac2500.dat" using 3
"gain2-shaper1-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper3-dac0.dat" using 3
"gain2-shaper3-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper3-dac1500.dat" using 3
"gain2-shaper3-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper3-dac2500.dat" using 3
"gain2-shaper3-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper5-dac0.dat" using 3
"gain2-shaper5-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper5-dac1500.dat" using 3
"gain2-shaper5-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper5-dac2500.dat" using 3
"gain2-shaper5-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper7-dac0.dat" using 3
"gain2-shaper7-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper7-dac1500.dat" using 3
"gain2-shaper7-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain2-shaper7-dac2500.dat" using 3
"gain2-shaper7-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper0-dac0.dat" using 3
"gain3-shaper0-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper0-dac1500.dat" using 3
"gain3-shaper0-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper0-dac2500.dat" using 3
"gain3-shaper0-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper1-dac0.dat" using 3
"gain3-shaper1-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper1-dac1500.dat" using 3
"gain3-shaper1-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper1-dac2500.dat" using 3
"gain3-shaper1-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper3-dac0.dat" using 3
"gain3-shaper3-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper3-dac1500.dat" using 3
"gain3-shaper3-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper3-dac2500.dat" using 3
"gain3-shaper3-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128



"gain3-shaper5-dac0.dat" using 3
"gain3-shaper5-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128


"gain3-shaper5-dac1500.dat" using 3
"gain3-shaper5-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128


"gain3-shaper5-dac2500.dat" using 3
"gain3-shaper5-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128


"gain3-shaper7-dac0.dat" using 3
"gain3-shaper7-dac0.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128


"gain3-shaper7-dac1500.dat" using 3
"gain3-shaper7-dac1500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128


"gain3-shaper7-dac2500.dat" using 3
"gain3-shaper7-dac2500.dat" using 5
200
150
100
50
0
5
4
3
2
1
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128