




Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 0 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value

Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 1 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3






Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 2 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 3 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3





Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 4 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3





Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 5 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 6 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 7 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 8 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value

Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 9 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3





Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 10 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 11 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3





Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 12 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3



Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 13 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3




Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 14 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35014 Evt 10 Time mcm 2004 chip 4 chan 15 square-6V-wire64-135-gain0-shaper3
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value